

Sörahemsvägen 64
18437 Åkersberga
tel 540 22481



SMG

SÖRA MELLERSTA GÅRDSAMFÄLLIGHET

Åkerberga 11 mars 2003

Edsbyverken
Portgången 5
82830 Edsbyn
att. Sixten Granberg

Angående: skadade garagefjädrar

Med hänvisning till dagens telefonsamtal sänder jag här uppgifter om vårt problem med våra garageportar med förhoppning om att kunna få tips om en lösning. Radhusområdet det gäller byggdes för 30 år sedan och heter SÖRA MELLERSTA GÅRDSAMFÄLLIGHET (Åkersberga). Garagelängorna som tillhör området har vipportar av okänt märke. Vi har inventerat samfällighetens samtliga garage (120 st) med anledning av att en fjäder gick av. Då fann vi att flera fjädrar var loss upptill.

Det är totalt 15 st garagefjädrar som har lossnat i fästet (se bif. bild). Det är en svetsloppa som behöver ersättas och som ska fästa övre änden av fjädern vid bygeln som håller den.

Förutom denna akuta åtgärd att återsvetsa dessa femton, behöver två fjädrar bytas ut, dels den som gick av och dels en som är deformerad (se bild). Vidare har styrelsen beslutat att säkra samtliga 120 fjädrar med en stålwire som ska dras igenom fjädern och fästas i båda ändar vid garagestolpen (så som har gjorts på den fjäder som har gått av och lagats provisoriskt). Denna wire-säkring behöver inte nödvändigtvis ske samtidigt som svetsarbetet, utan kan göras i en andra etapp.

Vi vore tacksamma för kostnadsförslag på två nya fjädrar och tips på någon firma som skulle kunna reparera detta.

Med vänliga hälsningar

SMG, c/o Hans von Matérn, sekr

kopia: Kassör Lars Nilsson
Sörahemsvägen 31
18437 Åkersberga