



Kemistvägen 21  
183 79 Täby  
Tel:08-58794600  
Anläggning/Kontaktamn

Uppdr-/Lokalfakt nr

21430900

Registreringsnr

Ej reg hfg

Intyg över extra besiktning  
av handdriven port

Kund

Söra-Mellerstagårdssafällighet  
Sörahemsvägen 87  
184 37 Åkersberga  
Jonny Änges Tel:08-54064234

Söra-Mellerstagårdssamfällighet  
c/o Lars Nilsson  
Sörahemsvägen 31  
184 37 Åkersberga

Skötsel firma

Ert ordernr

Besiktningdatum

2002-10-16

Registreringsnr Ej reg		Objektnamn Vikport			Tillverkare		
Platsnr		Uppställningsplats Sörahemsvägen 87 garage 20			Tillverkningsnr		Tillverkn.år
Hastighet m/s	Antal stannplan	Automatdörr	Höjd m 2,0	Längd m		Typbeteckning	
Lyftorgan		Antal parter	Dimension mm	Antal spel	Driftklass	Lvftklass	Maskinoruoop

#### Omfattning/Anmärkning

##### Anmärkningar:

1. Fjäder ej låst mot oavsiktlig urgängning.


##### Notering:

1. Gäller samtliga garageportar:
  1. Kontrollera fjäderlåsningarna (trasiga repareras).
  2. Skadade eller deformerade fjädrar bytes.
2. Uppfångningswire bör monteras på samtliga fjädrar som skydd vid ev fjäderbrott eller urgängning.

#### DNV Inspection - I DE DELAR UPPDRAGET OMFATTAR BEDÖMES:

DNV 368 (EB) 2001-07-31	<input type="checkbox"/> Kraven uppfyllda	Maxlast	personer eller	kg
	<input checked="" type="checkbox"/> Kraven uppfyllda med avvikelser	Personlyft i korg	<input type="checkbox"/> Fast	<input type="checkbox"/> Frihängande
	<input type="checkbox"/> Kraven ej uppfyllda	Intervall (år)		
Utskriftsdatum	Besiktningingenjör			
2002-10-17	Erik Blomqvist			

Att kontrolleras på garagefjädrarna:



Övre fästbygel

**Svetsloppa som binder fjäderänden emot bygel**

Obs att översta fjädervarvet ska ligga dubbelt i bygel här