



Datum 17/6-02	Utfört av Lisbeth Hansson	Besiktningsplats Nedre grön
Markanläggningar		
Sand	Islagsyta hård.	
Gräs		
Grus		
Asfalt		
Brunnar		
Kantstöd		
Sandlåda		
Utrustning		
Klätterställning	Ej godkända öppningsmät - huvud - trappan.	
Gungor	Plastgunga ta bort, buskning saknas. Slutage keglar.	
Iåg		
Lekhast		
Vippgunga		
Trapets		
Linbana		
Rutschbana		
Lekhus		
Övrig utrustning		
Soffor/Dord		
Papperskorgar		
Träd		
Buskar		
Övrigt		
Klätterställning	Rundstavar slita - byts ut Friti utrymme uppfylls ej - gunga	
Basket	Ställning - spikar / glipa.	
Beskrivning		
Skiss		



Datum	Utfört av	Besiktningplats
17/6-02	Lisbeth Hansson	Öve göra
Markanläggningar		
Sand	Islagsyta hård	
Gräs		
Grus		
Asfalt		
Brunnar		
Kantstöd		
Sandlåda		
Utrustning		
Klätterställning		
Gungor	Fritt utrymme uppfylls ej	
Iåg		
Lekhast		
Vippgunga	Fritt utrymme uppfylls ej (bänk)	
Trapets		
Linbana		
Rutschbana	Måla med brändja. Synliga spikar.	
Lekhus	Trasigt tak.	
Övrig utrustning		
Soffor/Dord		
Papperskorgar		
Träd		
Buskar		
Övrigt		
Gunnar	Mål inrit	
Beskrivning	Skiss	



Datum	Utfört av	Besiktningplats
17/6-02	Lisbeth Hansson	Nedre Gula
Markanläggningar		
Sand	Islagsyta hård. (Reax, strid sand)	
Gräs		
Grus		
Asfalt		
Brunnar		
Kantstöd		
Sandlåda		
Utrustning		
Klätterställning	Berg i dngen - islagsyta. Fritt utrymme uppfylls ej. Ta bort.	
Gungor	Fritt utrymme uppfylls ej.	
Iåg		
Lekhast	Fritt utrymme uppfylls ej.	
Vippgunga	*Skiva byts ut/även skruvar. (1,50m fritt utrymme) Träd/stubbe*	
Trapets		
Linbana		
Rutschbana		
Lekhus		
Övrig utrustning		
Soffor/Bord		
Papperskorgar		
Träd		
Buskar		
Övrigt		
Träd	Lodlina - mycket slitage på trädol - gren går lätt av.	
Klätterställning	Ej godkända öppningsmått huvud. Munkar i stolpar - markerings	
Lekhus	*Skiva bortriven - spikar synliga	
Beskrivning		Skiss



Datum	Utfört av	Besiktningplats
17/6-02	Lisbeth Hansson	Mellan gata
Markanläggningar		
Sand	Islagorfs härd	
Gräs		
Grus		
Asfalt		
Brunnar		
Kantstöd		
Sandlåda		
Utrustning		
Klätterställning	Murten i stöpe ena sidan Ej golkänck öppningsmätt - huvud	
Gungor	Rostig ställning, slitar kedjan. spricker i fital.	
Iag		
Lekhast		
Vippgunga		
Trapets	Ta bort stegen.	
Linbana		
Rutschbana		
Lekhus		
Övrig utrustning		
Soffor/Bord		
Papperskorgar		
Träd		
Buskar		
Övrigt		
Beskrivning	Skiss	



Datum	Utfört av	Besiktningplats
17/6-02	Lisbeth Hansson	Nästra Gula ÖVR.
Markanläggningar		
Sand	Islagsvika hård	
Gräs		
Grus		
Asfalt		
Brunnar		
Kantstöd		
Sandlåda	Synliga spikar. Plast - ej lämpligt material. Ta bort!	
Utrustning		
Klätterställning	Fritt utrymme uppfylls ej - sandlådan.	
Gungor		
I ag		
Lekhast		
Vippgunga		
Trapets		
Linbana		
Rutschbana		
Lekhus	Synlig spik.	
Övrig utrustning		
Soffor/Bord		
Papperskorgar		
Träd		
Buskar		
Övrigt		
Basket	Delar lösa, synliga spikar.	
Stol par	Skruvar/fästes	
Beskrivning	Skiss	