

Protokoll TV-Inspektion Norrorts Högtryck AB

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Beställare | Datum | Blad nr |
| Söra Mellersta Gårdsamfällighet | 08 05 05-13 | 1 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------|
| Adress | Ritning | DVD |
| Sörahemsvägen 1-143 | ja | ja |

| | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Berörda Lokaler | Rörmaterial | Rördim |
| Gavellägenheterna | Plast | 150 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Startpunkt | Operatör |
| Sörahemsvägen 1 | Pw-ka |

Grad 1 observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

Grad 2 observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

Grad 3 observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Spillvatten | Dagvatten | Övrigt | Medstr | Motstr | Spolad | Ej Spolad |
| x | | | x | | | x |

| Avstånd från startpunkt | Observationer | Grad |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Sörahemsv 1-11. Utan Anmärkning | 1 |
| 2 | --/-- 13-23. Svacka 20 % mellan 17-19 m + 32-36 m | 2 |
| 3 | --/-- 25-35. Utan Anmärkning | 1 |
| 4 | --/-- 37-47. Utan anmärkning | 1 |
| 5 | --/-- 49-59. Utan Anmärkning | 1 |
| 6 | --/-- 61-71. Efter husliv på betongen fettansamling. F/Ö Utan anmärkning | 2 1 |
| 7 | --/-- 73-83. Utan Anmärkning | 1 |
| 8 | --/-- 85-95. Svacka 20 % mellan 20-23 m | 2 |
| 9 | --/-- 97-107. Utan Anmärkning | 1 |
| 10 | --/-- 109-119. Svacka 30 % 10-15 m + 22-27 m | 2 |
| 11 | --/-- 121-131. Utan Anmärkning | 1 |
| 12 | --/-- 133-143. Vid 35 m(Husliv) rötter i rörtak 60 % | 3 |

Protokoll TV-Inspektion Norrorts Högtryck AB

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Beställare | Datum | Blad nr |
| Söra Mellersta Gårdsamfällighet | 08 05 05-13 | 2 |

| | | |
|----------------------|----------------|------------|
| Adress | Ritning | DVD |
| Sörahemsvägen 50-144 | ja | ja |

| | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Berörda Lokaler | Rörmaterial | Rördim |
| Gavellägenheterna | Plast | 150 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Startpunkt | Operatör |
| Sörahemsvägen 50 | Pw-ka |

Grad 1 observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

Grad 2 observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

Grad 3 observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Spillvatten | Dagvatten | Övrigt | Medstr | Motstr | Spolad | Ej Spolad |
| x | | | x | | | x |

| Avstånd från startpunkt | Observationer | Grad |
|-------------------------|---|--------|
| 13 | Sörahemsv 50-60. Utan Anmärkning | 1 |
| 14 | --/-- 62-72. Utan anmärkning | 1 |
| 15 | --/-- 74-84. Utan Anmärkning | 1 |
| 16 | --/-- 86-96. 40 m vid husliv påbyggnad 50 % + svacka mellan 27-30 m 20 %. | 3 1 |
| 17 | --/-- 98-108. Rötter vid husliv 50 % . | 3 |
| 18 | --/-- 110-120. Utan Anmärkning | 1 |
| 19 | --/-- 122-132. Utan Anmärkning | 1 |
| 20 | --/-- 134-144. Utan Anmärkning | 1 |
| | | |
| | | |

Protokoll TV-Inspektion Norrorts Högtryck AB

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Beställare | Datum | Blad nr |
| Söra Mellersta Gårdsamfällighet | 08 06 12-17 | 3 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|------------|
| Adress | Ritning | DVD |
| Sörahemsvägen Utvändiga brunnar | ja | ja |

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Berörda Lokaler | Rörmaterial | Rördim |
| Utvändiga huvudledningar | Betong | 225- 300 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Startpunkt | Operatör |
| Brunn 1-24 se ritning | Pw-ka |

Grad 1 observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

Grad 2 observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

Grad 3 observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Spillvatten | Dagvatten | Övrigt | Medstr | Motstr | Spolad | Ej Spolad |
| x | | | x | x | | x |

| Avstånd från startpunkt | Observationer | Grad |
|-------------------------|--|----------|
| Brunn 1 | Medströms mot brunn 2. 65 meter Utan Anmärkning | 1 |
| Brunn 2 | Medströms mot brunn 3. 40 m. U A | 1 |
| Brunn 3 | Medströms mot brunn 4. 55 m. U A | 1 |
| Brunn 5 | Motströms mot brunn 4. 21 m. U A | 1 |
| Brunn 5 | Medströms mot brunn 6. 57 m. U A | 1 |
| Brunn 7 | Medströms mot brunn 5. 62 m. U A | 1 |
| Brunn 8 | Medströms mot brunn 9. 61 m. U A | 1 |
| Brunn 10 | Medströms mot brunn 9. Rötter 40 m. | 3 |
| Brunn 9 | Medströms mot brunn 11.27 m. U A | 1 |
| Brunn 11 | Medströms mot brunn 6. 36 m. U A | 1 |
| Brunn 12 | Medströms mot brunn 13. 27 m. U A | 1 |
| Brunn 13 | Medströms mot brunn 14. 47 m. U A | 1 |
| Brunn 14 | Medströms mot brunn 15. 43 m. U A | 1 |
| Brunn 16 | Medströms mot brunn 15. 35 m. Och brunn 8. 47 m. U A. | 1 |

Protokoll TV-Inspektion Norrorts Högtryck AB

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Beställare | Datum | Blad nr |
| Söra Mellersta Gårdsamfällighet | 08 06 12-17 | 04 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|------------|
| Adress | Ritning | DVD |
| Sörahemsvägen Utvändiga brunnar | ja | ja |

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Berörda Lokaler | Rörmaterial | Rördim |
| Utvändiga huvudledningar | Betong | 225-300 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Startpunkt | Operatör |
| Brunn 1-24 se ritning | Pw-ka |

Grad 1 observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

Grad 2 observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

Grad 3 observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Spillvatten | Dagvatten | Övrigt | Medstr | Motstr | Spolad | Ej Spolad |
| x | | | x | x | | x |

| Avstånd från startpunkt | Observationer | Grad |
|-------------------------|---|----------|
| Brunn 17 | Medströms mot brunn 16. 17 meter UA. Avbruten inspektion. | 1 |
| Brunn 16 | Motströms mot brunn 17. 31 m. 15% bakfall 5 m. | 2 |
| Brunn 18 | Medströms mot brunn 19. m. Ingången till brunn 19 är på väg att växa igen med rötter!! | 3 |
| Brunn 19 | Medströms mot brunn 20. Igenvuxet med rötter. (Avbruten inspektion). | 3 |
| Brunn 21 | Motströms mot brunn 22. 40 m. U A. | 1 |
| Brunn 21 | Medströms mot brunn 23. 23 m. U A. | 1 |
| Brunn 23 | Medströms mot brunn 24. U A | 1 |
| Brunn 24 | Medströms mot 20. U A | 1 |
| | | |